






SCHEDA NUM.
S051




LOCALITÀ	Daon
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .101 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S051
CAT. INT. VARIANTE 2018	R3



INQUADRAMENTO





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO colonia	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/> TRA IL 1860 E IL 1939	
	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZI
	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO	
	IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
	LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE	CON CROLLI
	<input checked="" type="checkbox"/> CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI	CAMINO
	BALLATOI	FORNO
	SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> A CAPRIATE	
	CON TRAVE DI COLMO	
	A VOLTA	
	SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
	PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	ALTRO
	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI	
	PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/> PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	ABBAINI	
	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO	
	ALLUMINIO	
	PVC	
	FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE	
	PIETRA DA TAGLIO	
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	


ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
		DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio interamente ristrutturato.			

DISCIPLINA URBANISTICA





CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		


SCHEDA NUM. S053bis	LOCALITÀ	Daon
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 1283/1 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	-
	CAT. INT. VARIANTE 2018	-



INQUADRAMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	X CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI SQUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	ORIGINALE	
	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/> VERDE APERTO	
	VERDE RECINTATO	
	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	DEPOSITO	TETTOIA
	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO	RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
	VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE	RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
	IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
	STRADA FORESTALE	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.	R1 - RESTAURO	
	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	<input checked="" type="checkbox"/> R6 - DEMOLIZIONE	
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM	
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM	
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. S053ter	LOCALITÀ	Daon
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .96 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	-
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R6

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)









INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	X CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		


ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI QUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	ORIGINALE	
	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/> VERDE APERTO	
	VERDE RECINTATO	
	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	DEPOSITO	TETTOIA
	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO	RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
	VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE	RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
	IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
	STRADA FORESTALE	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Manufatto probabilmente su parziale sedime di Ru011.		

DISCIPLINA URBANISTICA






CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.	R1 - RESTAURO	
	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	<input checked="" type="checkbox"/> R6 - DEMOLIZIONE	
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM	
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM	
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. S060	LOCALITÀ	Stavel
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 1333/1 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	S060
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R6





INQUADRAMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO legnaia	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
	X	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	X	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	X	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	X	LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	X	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	X ALTRO tavolato ligneo
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI SQUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Si tratta di manufatti di carattere provvisorio in legno per il ricovero attrezzi e legna.		





DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	X	R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



SCHEDA NUM. S060bis	LOCALITÀ	Stavel
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 1333/1 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	-
	CAT. INT. VARIANTE 2018	-



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO deposito attrezzi	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO tavolato ligneo
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI QUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	<input checked="" type="checkbox"/>	R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
S062



LOCALITÀ	Daon
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .90 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S062
CAT. INT. VARIANTE 2018	R3





ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO deposito attrezzi	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Tipologia semplice di capanno per attrezzi realizzato con struttura muraria perimetrale di sasso e copertura di scandole di legno su struttura portante di travi lignee. Interrato nella parte posteriore presenta l'accesso sul fronte verso valle. Al di sopra del portone il muro si interrompe lasciando aperto il frontone sottotetto. Piccole aperture illuminano l'interno e forniscono l'accesso che si trova sul lato corto verso valle. Il tetto è a capanna a due falde.</p>		


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
<p>PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE</p>		

SCHEDA NUM.
S063bis

LOCALITÀ	Pramarcu
NOME FABBRICATO	PICCOLO MONDO
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .273 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-







ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







Scala a vista




TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO casello	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	X	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	X	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	X	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	X MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
	X	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	X ALTRO veranda
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	X	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	X	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	X	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	X	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI



CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE
		STRADA FORESTALE
		ALTRA STRADA
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/> CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI SQUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
	X	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	X	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
	X	DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente costruzione con pochi caratteri tipologici tipici.		



DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



SCHEDA NUM.
S071bis





LOCALITÀ	Toni mat - Daon
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 1192 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-



INQUADRAMENTO





Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO tettoia isolata	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860	
	TRA IL 1860 E IL 1939	
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	<input checked="" type="checkbox"/> SERVIZI
	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO	
	IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
	LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI	CAMINO
	BALLATOI	FORNO
	SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> A CAPRIATE	
	CON TRAVE DI COLMO	
	A VOLTA	
	SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
	PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	ALTRO
	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI	
	PARABOLICA/ANTENNA	
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	ABBAINI	
	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO	
	ALLUMINIO	
	PVC	
	FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO RASO SASSO	
	INTONACO CIVILE	
	PIETRA DA TAGLIO	
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
S071ter



LOCALITÀ	Toni mat - Daon
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 1192 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO edificio produttivo		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	X	TRA IL 1860 E IL 1939	
	POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	X	ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X	TEMPORANEO	
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA	X	MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X	CON TRAVE DI COLMO	
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	X	SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	X	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
S075



LOCALITÀ	Monach
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .112 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S075
CAT. INT. VARIANTE 2018	R5


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



INQUADRAMENTO





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI	<input checked="" type="checkbox"/>	CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> BALLATOI	<input checked="" type="checkbox"/>	FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> A CAPRIATE		
	CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	<input checked="" type="checkbox"/> PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente formazione su antico sedime.		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE Salvaguardia caratteri costruttivi architettura '900.		

SCHEDA NUM.	LOCALITÀ	Larzana
S083	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .181 -.217 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	novembre 2021
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	S083
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO NON RICONDUCIBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	<input checked="" type="checkbox"/> TRA IL 1860 E IL 1939		
	POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	TEMPORANEO		
	<input checked="" type="checkbox"/> IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/>	MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> A CAPRIATE		
	CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	<input checked="" type="checkbox"/> COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI	
	X	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
	X	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
	X	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
		DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	X	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Tipologia abitativa con annessi spazi funzionali di carattere rurale l'edificio che consta due livelli abitativi e di un sottotetto adibito a fienile interamente visibili sul fronte verso la strada dove è posto l'ingresso all'abitazione, mostra sul fronte a monte solo un livello oltre al sottotetto, a causa del dislivello del terreno. La struttura portante è costituita dal massiccio muro perimetrale di sassi nel quale si aprono poche finestre di dimensioni contenute. Un terrazzo probabilmente aggiunto in un secondo tempo aggetta sopra l'ingresso principale. Il sottotetto è aperto a tratti nel setto murario. Il tetto è a capanna a due falde su un orditura portante di capriate lignee.</p>			

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
S084



LOCALITÀ	Larzana
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .182 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	novembre 2021
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S084
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2






ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO


Scala a vista



TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	X	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	X	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
		TEMPORANEO	
	X	IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	X MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	X	POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	X ALTRO wc in facciata sul balcone
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	X	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	X	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	X	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	X	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI	
	X	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
	X	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
	X	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
		DEPOSITO	X TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	X	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Il sottotetto è aperto a tratti nel setto murario. Il tetto è a capanna a due falde su un orditura portante di capriate lignee. Per il forte dislivello del terreno l'edificio mostra due soli livelli oltre al sottotetto sul fronte verso la strada, quello dove è posto l'ingresso alla abitazione e di tre livelli oltre al sottotetto e all'interrato sull'altro fronte a valle. La struttura portante è costituita dal massiccio muro perimetrale di sassi nel quale si aprono poche finestre di dimensioni contenute. Un alto sottotetto è tamponato lungo il perimetro da assi di legno disposte verticalmente. Il tetto è a capanna a due falde su un orditura portante di capriate lignee.</p>			



CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.	LOCALITÀ	Broge
S085	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .237 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	S085
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R5





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	PERMANENTE	
		TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/> MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI



CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
	<input checked="" type="checkbox"/>	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	CASELLO DEL LATTE TETTOIA
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
		SORGENTE NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
		DISPERSIONE NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		STRADA FORESTALE
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		BENE AMBIENTALE
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente costruzione.		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO tegole in cemento
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		RETE PUBBLICA FOGNARIA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		IMHOFF
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE
		STRADA FORESTALE
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente costruzione.		


DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



SCHEDA NUM.
S087




LOCALITÀ	Monach
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .236 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S087
CAT. INT. VARIANTE 2018	R5



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO tegole in cemento
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO	TETTOIA
	<input checked="" type="checkbox"/>	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente costruzione.			

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
S089

LOCALITÀ	Daon
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .213 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	gennaio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	S089
CAT. INT. VARIANTE 2018	R5




ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/> CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> BALLATOI		FORNO
	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO autorimessa, tettoia
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		




ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio di recente costruzione.		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista


TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	<input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE		
	TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI	<input checked="" type="checkbox"/>	CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> BALLATOI		FORNO
	<input checked="" type="checkbox"/> SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	<input checked="" type="checkbox"/> PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	<input checked="" type="checkbox"/> FINESTRE DA TETTO		
ALTRO			
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI



CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio moderno.			

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista


TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/> CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO veranda
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	<input checked="" type="checkbox"/> PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio moderno.			

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/> CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	<input checked="" type="checkbox"/> FINESTRE DA TETTO		
ALTRO			
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		


ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA VEICOLARE
		STRADA FORESTALE
		ALTRA STRADA
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio moderno.		

DISCIPLINA URBANISTICA






CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. S093	LOCALITÀ	Prà da l'asan
	NOME FABBRICATO	RISTORANTE BAR CAPANNA DURMONT
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .210/1 - .210/2 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	S093
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R5



INQUADRAMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO


TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO ricettivo-alberghiero	
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860	
	TRA IL 1860 E IL 1939	
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	AGRICOLO	<input checked="" type="checkbox"/> TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	SERVIZI
	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE	
	TEMPORANEO	
	<input checked="" type="checkbox"/> IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/> MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
	LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI	CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> BALLATOI	FORNO
	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO portico
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO	
	A VOLTA	
	SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
	PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	ALTRO
	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI	
	<input checked="" type="checkbox"/> PARABOLICA/ANTENNA	
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	<input checked="" type="checkbox"/> ABBAINI	
	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO	
	ALLUMINIO	
	PVC	
	FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE	
	PIETRA DA TAGLIO	
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI QUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI edificio ricettivo di recente costruzione.		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.	LOCALITÀ	Daon
S094	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .303 - C.C. MONTAGNE
	DATA RILIEVO	gennaio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	S094
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R5




ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



INQUADRAMENTO





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO	X	ALTRO autorimessa
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	X	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO		
	X ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	X INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		STRADA VEICOLARE
		STRADA FORESTALE
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		DISPERSIONE
		NESSUNA
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Manufatto per garage.		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

SCHEDA NUM.
Ru017



LOCALITÀ	Val Manez
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .79 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	novembre 2021
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	Ru017
CAT. INT. VARIANTE 2018	R5


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



INQUADRAMENTO





RILIEVO NON SIGNIFICATIVO
PER LE FINALITÀ
DEL CENSIMENTO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
	<input checked="" type="checkbox"/>	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO
		ALTRA: FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRA:
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Edificio totalmente ristrutturato. Il manufatto sorge ai margini del prato di Manec in linea con altri edifici, alcuni di recente formazione.</p>		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
<p>PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE</p> <p>Eventuali interventi sull'edificio sono subordinati ai risultati e alle prescrizioni di uno specifico studio di compatibilità sui crolli rocciosi.</p>		

SCHEDA NUM.
B022




LOCALITÀ	Binio
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .156 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	novembre 2021
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	B022
CAT. INT. VARIANTE 2018	R5

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)








INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





EDIFICIO POSTO A
MARGINE DELL'
INSEDIAMENTO STORICO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA		MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/> ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	<input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE		
	TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO ponte
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	<input checked="" type="checkbox"/> CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/> COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	<input checked="" type="checkbox"/> FINESTRE DA TETTO		
ALTRO			
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	<input checked="" type="checkbox"/> INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
	<input checked="" type="checkbox"/>	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO
		ALTRA: FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRA:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Tipologia: A - baita		

SCHEDA NUM.
C026



LOCALITÀ	Cort
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .277 - C.C. MONTAGNE
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	C026
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO POSTO A
MARGINE DELL'
INSEDIAMENTO STORICO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Edificio oggetto di recente intervento di recupero mediante l'utilizzo di elementi architettonici contemporanei quali vetrate serramenti metallici.</p>		



DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
<p>PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE</p> <p>Tipologia: A - baita</p>		



SCHEDA NUM.
T001bis





LOCALITÀ	Ancis
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .859 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-



INQUADRAMENTO





Scala a vista




TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	X	SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		


ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		





CASELLO
INTERRATO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO casello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	X SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	X	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	X	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
	X	A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	X ALTRO tetto verde
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	X	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	X	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI SQUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



SCHEDA NUM. T002bis	LOCALITÀ	Ancis
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .919 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	-
	CAT. INT. VARIANTE 2018	-



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	X COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI QUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

SCHEDA NUM.
T002ter



LOCALITÀ	Ancis
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .821 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	X	SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		





ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	X	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	X	SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	X CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	X	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		



SCHEDA NUM. T005	LOCALITÀ	Ancis
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .786 - .787 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	T005
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI SQUADRATI	
	X	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
	X	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	X	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	X	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	X	DEPOSITO	TETTOIA
	X	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
	X	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI			



DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Con obbligo di ripristino adeguata pendenza delle falde del tetto.		





SCHEDA NUM.
T005bis




LOCALITÀ	Ancis
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 3236/3 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	X POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	X TEMPORANEO		
	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	X LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO		RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	X FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI SQUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

SCHEDA NUM.
T006







LOCALITÀ	Ancis
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .630 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T006
CAT. INT. VARIANTE 2018	R3

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO veranda al primo piano
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	X	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
	X	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	X	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio totalmente ristrutturato. Risanamento casa da monte in data marzo 1974.		



DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



SCHEDA NUM. T008	LOCALITÀ	Ancis
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .643 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	T008
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R3



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
		DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio in corso di ristrutturazione.			

DISCIPLINA URBANISTICA



CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. T009	LOCALITÀ	An noa
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .624 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	T009
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



INQUADRAMENTO





Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO casello	
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	X	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	X	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	X	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	X ALTRO veranda
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
	X	A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	X	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
	X	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	



ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		





DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. T011	LOCALITÀ	An noa
	NOME FABBRICATO	-
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 3385 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	T011
	CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista




TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860		
		TRA IL 1860 E IL 1939		
		POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X	AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE		SERVIZI
		ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE		
		TEMPORANEO		
	X	IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	X	PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO		MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
		LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE		CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO		RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI		CAMINO
		BALLATOI		FORNO
		SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE		
	X	CON TRAVE DI COLMO		
		A VOLTA		
		SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
		PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	X	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO		ALTRO
		COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI		
		PARABOLICA/ANTENNA		
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
		ABBAINI		
		FINESTRE DA TETTO		
		ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI		LEGNO		
		ALLUMINIO		
		PVC		
		FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO		
		INTONACO CIVILE		
		PIETRA DA TAGLIO		
	X	PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI



CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860		
		TRA IL 1860 E IL 1939		
		POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE		AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE		SERVIZI
	X	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE		
	X	TEMPORANEO		
		IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	X	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO		MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
		LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE		CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO		RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	X	POGGIOLI		CAMINO
		BALLATOI		FORNO
	X	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	X	A CAPRIATE		
		CON TRAVE DI COLMO		
		A VOLTA		
		SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
		PIETRA		ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO		ALTRO
	X	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	X	COMIGNOLI		
	X	PARABOLICA/ANTENNA		
	X	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
		ABBAINI		
		FINESTRE DA TETTO		
		ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO		
		ALLUMINIO		
		PVC		
		FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	X	INTONACO RASO SASSO		
		INTONACO CIVILE		
		PIETRA DA TAGLIO		
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI SQUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
	X	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	X	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
T015bis



LOCALITÀ	An noa
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .881 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-



ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	X	STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
	X	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	X	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	X	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	X	LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	X	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	X	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE
	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA FORESTALE
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		ALTRO:
BENE AMBIENTALE		
BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004		
ALTRO:		
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Eventuali interventi sull'edificio sono subordinati ai risultati e alle prescrizioni di uno specifico studio di compatibilità sui crolli rocciosi.		
Non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

SCHEDA NUM.
T016



LOCALITÀ	Alle seghe
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .525 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T016
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2





ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860		
		TRA IL 1860 E IL 1939		
		POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE		AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	X	SERVIZI
		ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE		
	X	TEMPORANEO		
		IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	X	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO		MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
		LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	X	ORIGINALE		CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO		RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI		CAMINO
		BALLATOI		FORNO
		SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	X	A CAPRIATE		
		CON TRAVE DI COLMO		
		A VOLTA		
		SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
		PIETRA		ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	X	ALTRO tegola piatta in cemento
		COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	X	COMIGNOLI		
		PARABOLICA/ANTENNA		
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
		ABBAINI		
		FINESTRE DA TETTO		
		ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	X	LEGNO		
		ALLUMINIO		
		PVC		
		FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	X	INTONACO RASO SASSO		
		INTONACO CIVILE		
		PIETRA DA TAGLIO		
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE
	<input checked="" type="checkbox"/>	STRADA FORESTALE
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		ALTRA STRADA
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		ALTRO:
BENE AMBIENTALE		
BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004		
ALTRO:		
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
T022



LOCALITÀ	Santo Stefano - Cerana
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .622/1 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T022
CAT. INT. VARIANTE 2018	R3


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	POGGIOLI	CAMINO
	<input checked="" type="checkbox"/>	BALLATOI	FORNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO portico
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
MODALITA' DI ACCESSO		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
		STRADA FORESTALE
		NESSUNA
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Sostituzione manto di copertura in data gennaio 1995.		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
T023



LOCALITÀ	Santo Stefano - Cerana
NOME FABBRICATO	PAOLI
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .845 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T023
CAT. INT. VARIANTE 2018	R3



ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)




INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)







EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO veranda
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI
		ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA		VERDE APERTO
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		LEGNAIA
		DEPOSITO
		FOCOLARE/BARBECUE
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO
		VASCA DI ACCUMULO
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		SORGENTE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		RETE PUBBLICA FOGNARIA
		IMHOFF
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRA STRADA
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		STRADA FORESTALE
		NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM. T028bis	LOCALITÀ	Iron
	NOME FABBRICATO	Pozzo di Iron
	DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 2447/2,2947/3 - C.C. RAGOLI I
	DATA RILIEVO	febbraio 2022
	RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
	CODICE VARIANTE 2018	-
	CAT. INT. VARIANTE 2018	-

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)







INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





EDIFICIO NON RICONDUCEBILE
AL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO pozzo	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	PERMANENTE	
		TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI		LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE	X	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	X	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
Non è ammessa la demolizione con ricostruzione		

SCHEDA NUM.
T037



LOCALITÀ	Jron
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .608/1 - .608/2 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T037
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO tettoia
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	X	ELEMENTI QUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
	X	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	X	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	X	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	X	DEPOSITO	TETTOIA
		FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE	ALTRA STRADA
	X	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Edificio totalmente ristrutturato.			

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO	
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
		R6 - DEMOLIZIONE	
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM	
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM	
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE			

SCHEDA NUM.
T038



LOCALITÀ	Jron
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .670 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T038
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO veranda
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/>	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
	<input checked="" type="checkbox"/>	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE		ELEMENTI QUADRATI
	X	ELEMENTI GREZZI
ORGANISMO ARCHITETTONICO	X	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	X	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	X	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	X	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004
		ALTRO:
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI Manutenzione straordinaria e rappezzi intonaco in data giugno 1978.		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	X	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
T040



LOCALITÀ	Jron
NOME FABBRICATO	CASA PATERNA F.LLI BERTELLI
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .596 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T040
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2



ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)





RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
		ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE		ANTERIORE AL 1860	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	<input checked="" type="checkbox"/> MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
	<input checked="" type="checkbox"/>	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	


ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI SQUADRATI	
		ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO		ORIGINALE	
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
		CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO	
		VERDE RECINTATO	
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPOSITO	<input checked="" type="checkbox"/> TETTOIA
	<input checked="" type="checkbox"/>	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
		VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
		IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		STRADA VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRA STRADA
		STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)		BENE AMBIENTALE	
		BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
		ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI			

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		

SCHEDA NUM.
T040bis



LOCALITÀ	Jron
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 2819/2 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	-
CAT. INT. VARIANTE 2018	-

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)










INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COSTRUZIONE

ACCESSORIA

Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO	manufatto di servizio dell'antenna radiomobile
EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE AL 1860	
	TRA IL 1860 E IL 1939	
	POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE	AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE	SERVIZI
	ABITATIVO	ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE	
	TEMPORANEO	
	IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO	MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
	LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	<input checked="" type="checkbox"/> ORIGINALE	CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO	RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI	CAMINO
	BALLATOI	FORNO
	SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE	
	CON TRAVE DI COLMO	
	A VOLTA	
	SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
	PIETRA	ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO	ALTRO
	COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI	
	PARABOLICA/ANTENNA	
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
	ABBAINI	
	FINESTRE DA TETTO	
	ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO	
	ALLUMINIO	
	PVC	
	FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO	
	INTONACO CIVILE	
	PIETRA DA TAGLIO	
	PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI SQUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	ORIGINALE	
	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	DEPOSITO	TETTOIA
	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO	RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
	VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE	RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
	IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	STRADA VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRA STRADA
	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.	R1 - RESTAURO	
	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	R6 - DEMOLIZIONE	
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM	
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM	
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE		
- non ammesso il cambio di destinazione d'uso.		

SCHEDA NUM.
T052



LOCALITÀ	Mulino
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 3199/1 - C.C. RAGOLI I
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T052
CAT. INT. VARIANTE 2018	R2


ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)





ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)



INQUADRAMENTO



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE	BAITA		PREVALENTEMENTE ABITATIVO
	STALLA	X	MANUFATTO DI SERVIZIO
	ALTRO		
EPOCA DI COSTRUZIONE	X ANTERIORE AL 1860		
	TRA IL 1860 E IL 1939		
	POSTERIORE AL 1939		
USO ATTUALE	X AGRICOLO		TURISTICO-RICETTIVO
	ARTIGIANALE		SERVIZI
	ABITATIVO		ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	PERMANENTE		
	TEMPORANEO		
	X IN STATO DI ABBANDONO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	X PIETRA		MISTO PIETRA-LEGNO
	LEGNO A TELAIO		MURATURA
	LEGNO BLOCKBAU		ALTRO
	LEGNO ASSITO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME	ORIGINALE		CON CROLLI
	CON AMPLIAMENTO	X	RUDERE
	CON SUPERFETAZIONE		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO	POGGIOLI		CAMINO
	BALLATOI		FORNO
	SCALE		ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	A CAPRIATE		
	CON TRAVE DI COLMO		
	A VOLTA		
	SOLETTA IN CEMENTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA	SCANDOLE IN LEGNO		PLASTICA
	PIETRA		ASSITO IN LEGNO
	LAMIERA		LASTRE BITUMINOSE
	CEMENTO		ALTRO
	COTTO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO	COMIGNOLI		
	PARABOLICA/ANTENNA		
	PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI		
	ABBAINI		
	FINESTRE DA TETTO		
	ALTRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI	LEGNO		
	ALLUMINIO		
	PVC		
	FERRO		
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA	INTONACO RASO SASSO		
	INTONACO CIVILE		
	PIETRA DA TAGLIO		
	X PIETRA A CONCI IRREGOLARI		

ANALISI


CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI QUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
		MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)
		TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)
		ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)
STATO DI CONSERVAZIONE		BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione
		DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici
	<input checked="" type="checkbox"/>	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE APERTO
		VERDE RECINTATO
		SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)
ANNESSI PERTINENZIALI		CASELLO DEL LATTE
		TETTOIA
		ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO		SORGENTE
		NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE		DISPERSIONE
		NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO		ALTRA STRADA
	<input checked="" type="checkbox"/>	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Possibilità di ricostruzione della parte maggiormente danneggiata e/o mancante, per un'altezza massima, derivante dall'inclinazione della falda (compresa fra il 35% e il 45%), e comunque non superiore a ml 3 misurati all'imposta del tetto, mantenendo inalterate tutte le altre caratteristiche tipologiche e costruttive, così come evidenziate dalla documentazione fotografica.</p>		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.		R1 - RESTAURO
	<input checked="" type="checkbox"/>	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
<p>PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE</p> <p>Possibilità di ricostruzione della parte maggiormente danneggiata e/o mancante, per un'altezza massima, derivante dall'inclinazione della falda (compresa tra il 35% e il 45%), e comunque non superiori a ml 3,00 misurati all'imposta del tetto, mantenendo inalterate tutte le altre caratteristiche tipologiche e costruttive, così come evidenziate nella documentazione fotografica.</p>		







SCHEDA NUM.
TT001

LOCALITÀ	Campo Carlo Magno
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. .1 - C.C. RAGOLI II
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T001
CAT. INT. VARIANTE 2018	vedi note




INQUADRAMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO malga	
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	X ALTRO nessuno
GRADO DI UTILIZZO		PERMANENTE	
		TEMPORANEO	
	X	IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO		PIETRA	X MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	X RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO	X	A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI		LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI SQUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	ORIGINALE	
	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate,serramenti,copertura, tamponamenti)	
	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/> VERDE APERTO	
	VERDE RECINTATO	
	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	DEPOSITO	TETTOIA
	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO	RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
	VASCA DI ACCUMULO	NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE	RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
	IMHOFF	NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	STRADA VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRA STRADA
	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
<p>NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI</p> <p>Il progetto convenzionato PC1 riferito alla Malga Campo Carlo Magno potrà definire categoria di intervento, parametri edilizi e destinazione d'uso.</p> <p>Fino alla data di approvazione del Progetto convenzionato PC1 riferito alla Malga Campo Carlo Magno l'edificio potrà essere oggetto di ristrutturazione R3 con ricostruzione delle parti crollate.</p>		


CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.	R1 - RESTAURO
	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE	

SCHEDA NUM.
TT024



LOCALITÀ	Campo Carlo Magno
NOME FABBRICATO	-
DATI CATASTALI	P.ED./P.F. 27/87 - C.C. RAGOLI II
DATA RILIEVO	febbraio 2022
RILEVATORE	arch. Andrea Miniucchi, arch. Michele Gamberoni
CODICE VARIANTE 2018	T024
CAT. INT. VARIANTE 2018	Tutte tipologie di intervento Piano Parco Adamello-Brenta

ESTRATTO C.T.P. 2020 (SCALA 1:2000)









ESTRATTO MAPPA CATASTALE SU ORTOFOTO (SCALA 1:1000)




INQUADRAMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



RLIEVO STATO ATTUALE



Scala a vista

TIPOLOGIA FUNZIONALE		BAITA	PREVALENTEMENTE ABITATIVO
		STALLA	MANUFATTO DI SERVIZIO
	X	ALTRO	
EPOCA DI COSTRUZIONE	X	ANTERIORE AL 1860	
		TRA IL 1860 E IL 1939	
		POSTERIORE AL 1939	
USO ATTUALE		AGRICOLO	TURISTICO-RICETTIVO
		ARTIGIANALE	SERVIZI
		ABITATIVO	X ALTRO
GRADO DI UTILIZZO	X	PERMANENTE	
		TEMPORANEO	
		IN STATO DI ABBANDONO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPO COSTRUTTIVO	X	PIETRA	MISTO PIETRA-LEGNO
		LEGNO A TELAIO	MURATURA
		LEGNO BLOCKBAU	ALTRO
		LEGNO ASSITO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO VOLUME		ORIGINALE	CON CROLLI
		CON AMPLIAMENTO	RUDERE
		CON SUPERFETAZIONE	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ELEMENTI IN AGGETTO		POGGIOLI	CAMINO
		BALLATOI	FORNO
		SCALE	ALTRO
CARATTERISTICHE EDIFICIO STRUTTURA TETTO		A CAPRIATE	
		CON TRAVE DI COLMO	
		A VOLTA	
		SOLETTA IN CEMENTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO MANTO DI COPERTURA		SCANDOLE IN LEGNO	PLASTICA
		PIETRA	ASSITO IN LEGNO
		LAMIERA	LASTRE BITUMINOSE
		CEMENTO	ALTRO
		COTTO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO ACCESSORI TETTO		COMIGNOLI	
		PARABOLICA/ANTENNA	
		PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI	
		ABBAINI	
		FINESTRE DA TETTO	
		ALTRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO SERRAMENTI		LEGNO	
		ALLUMINIO	
		PVC	
		FERRO	
CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE MURATURA		INTONACO RASO SASSO	
		INTONACO CIVILE	
		PIETRA DA TAGLIO	
		PIETRA A CONCI IRREGOLARI	

ANALISI

CARATTERISTICHE EDIFICIO FINITURE PARTI LIGNEE	ELEMENTI QUADRATI	
	ELEMENTI GREZZI	
ORGANISMO ARCHITETTONICO	ORIGINALE	
	MODIFICATO - GRADO LEGGERO (Facciate, serramenti, copertura, tamponamenti)	
	TRASFORMATO - GRADO MEDIO (Elementi parziali quali tetto, facciata, fori)	
	ALTERATO - GRADO NOTEVOLE (Struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tetto)	
STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO. Necessita solo di interventi di manutenzione	
	DISCRETO. Necessita di interventi su parti di edifici	
	CATTIVO. Necessita di interventi su intera struttura	
SPAZI DI PERTINENZA	VERDE APERTO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE RECINTATO
	SPAZIO PAVIMENTATO (escluse le fasce perimetrali all'edificio)	
ANNESSI PERTINENZIALI	LEGNAIA	CASELLO DEL LATTE
	DEPOSITO	TETTOIA
	FOCOLARE/BARBECUE	ALTRO:
RETI TECNOLOGICHE APPROVVIGIONAMENTO	RETE PUBBLICA ACQUEDOTTO	SORGENTE
	VASCA DI ACCUMULO	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA
RETI TECNOLOGICHE ACQUE REFLUE	RETE PUBBLICA FOGNARIA	DISPERSIONE
	IMHOFF	<input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA
MODALITA' DI ACCESSO	STRADA VEICOLARE	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRA STRADA
	STRADA FORESTALE	NESSUNA (prato, scarpata, etc.)
LEGISLAZIONE (VINCOLI)	BENE AMBIENTALE	
	BENE CULTURALE D.LGS.n.42/2004	
	ALTRO:	
NOTE SCHEDA PREVIGENTE - SINTESI		

DISCIPLINA URBANISTICA

CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO III CAPITOLO 1 delle N.T.A.	R1 - RESTAURO
	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	R6 - DEMOLIZIONE
CATEGORIA DI INTERVENTO TITOLO VIII delle N.T.A.	R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO del PEM
	R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA del PEM
PRESCRIZIONI PROGETTUALI E/O DEFINIZIONI OPERATIVE	